

県道15号 名古屋多治見線【通称：愛岐道路】 検討状況のお知らせ

-多治見土木事務所-

これまで行った調査と、復旧に向けた現在の検討状況についてお知らせします。
皆様には大変ご不便をおかけしておりますが、引き続きご理解とご協力をお願いします。

1

■ 現在の状況


令和7年12月13日の区長会ならびに令和8年3月の広報でお知らせのとおり、これまで崩落の原因調査と崩落箇所周辺の地盤の内部の硬さや緩みを測る調査（表面波探査等）を行ってきました。併せて、対策工法の検討に必要な斜面の凹凸や亀裂、植生など詳細な調査を行い、対策工法の設計および対策工事の実施に向け、準備を進めているところです。

■ 対策の方針（案）

原因調査および対策工法検討の調査結果より、地盤の状態に応じた対策を検討しました。

脆弱(もろく弱い)な地盤の深さにより対策斜面を区分し、法面抑止工事（鋼材などを用いて斜面が崩れるのを直接的に抑え、安定化させる工事）等を実施する予定です。

（写真の青色部は浅い区域、赤色部は深い区域を示しています。）



お問合せ先

岐阜県多治見土木事務所道路課 TEL：0572-23-1111(内線315)